

Fig7. シリコンラバー・ヒータ復元再生実績の一例

WATLOW社/MKS社製シリコンラバーヒータを国産シリコン・ラバーヒータ(信頼性の高い)に置換え可能です。お気軽にお問合わせ下さい。



ヒータ断線監視LED表示ランプ付

ほんの一例です。

100A配管用シリコンラバーヒータ
・型式:362 * 157 * R1800(100V／150W)

【特徴】

- ・ヒータ断線監視LEDランプ(延長ケーブル付)です。
配管保護カバーの着脱をしなくてもLEDランプの点滅(ON-OFF)を目視確認ができます。
- ・KタイプTC制用補償導線付(TC制御 又は、デジタル温度表示計の取付けも可能です)
- ・安全回路:温度ヒューズ、サーモSW付き

Novellus ゲートバルブ用シリコンラバーヒータ
【ヒータ断線監視LED表示ランプ付き】

※お気軽にお問い合わせください。



復元ジャケットヒータ実績の一例



2110-348521-12

2速バブルヒータ

トラップ用ジャケットヒータ

WATLOW社製、MKS社製タマゴ・ヒータ修理OK!



← CKD改善
型式: VYX-0226
MV用御恩ジャケット
• AC100V × 205W
• AC100V × 40W
• AC100V × 50W



ニチアス社製テフロン・ジャケット・ヒータ復元再生

・型式:T0409272-5

・S/N: ***

・RT→180°Cまで昇温・安定・漏電(15mA)有無確認済





Before



After

株東京技研社製:Jacket Heater(マントルヒータ)復元再生実績

型式:12757A1(ZCZ型)
S/N: *** * *



Before



After



マントルヒータ、ジャケットヒータの御用品が
破れた状態では、漏電する為、危険です。

内被材がボロボロになっていてもヒータ断線していなければ、低価格、短期間で復元再生致します。(1週間～3週間)

万が一断線していても、新品製作可能です。
(新品:納期約1ヶ月)

また、ヒータ断線監視表示灯をオプションとして実装
可能です。

〒635-0034
奈良県大和高田市東三倉堂町3番地4号
株式会社 松宏(マツヒロ)
松井 宏之 (Hiroyuki Matsui)
TEL: 0745-43-6272
FAX: 0745-43-6289
E-mail: matsui-hiroyuki@matsuhiro.info
U R L: <http://matsuhiro-ip.com>



WATLOW・MKS・坂口電熱社製 シリコンジャケットヒータ復元再生実績(一例)

- ・型式: WATLOW: MCS-4 (S/N: PO3113****)
- ・症 状: 昇温しない。
- ・原 因: ヒータ断線、過昇温防止サーモSW不良(接点寿命)
- ・電圧: 97.9V、電流値: 0.42A、抵抗計算値: 233Ω、消費電力: 43W
- ・シリコンラバーヒータ 及びパワー・サーモSW(110°C)交換。
- ・温度コントローラー制御による各温度までの昇温・安定・4H以上動作確認異常なし
- ・弊社管理NO. SRH-1206011



復元再生内容

- ①シリコンラバーヒータ新品交換
(国産品と貼り替)
- ②過昇温防止サーモSW交換(国産品)

再利用品

- ・シリコン断熱スponジ
- ・TCコネクターと補償導線
- ・コネクター
- ・電源ケーブル



← WATLOW社製 型式: MCS-2 (AC100V * 157W)

症状: 漏電する。原因: サーモSWの接点溶着とシリコンヒータ内壁面に亀裂確認。

対策: ヒータ内壁面に撥水シリコンコート剤を塗布

温度ヒューズ 192°C 交換、過昇温防止サーモSW交換、締付バンド修復

ヒータ断線監視ランプ追加 : 枝管用割れ止め穴の補強

坂口電熱社製ゲートバルブ用ジャケットヒータ復元再生実績(一例)

- ・型式: 27-130589-00REV. A
- ・症 状: 昇温しない
- ・原 因: ヒータ断線、温度制御用サーモSW不良(接点溶着)

復元内容

- ①ヒータ交換(国産品と貼り替)
- ②サーモSW(制御用、過昇温防止用)交換
- ③電源ケーブル入替
- ④ヒータ断線監視LEDランプ搭載(オプション)
ゲートバルブ本体のO/Hが低減できます。

(ヒータ交換・ヒータ断線監視ランプ付)
新品に近い復元再生となります。
お客様のご予算により、復元内容を御相談させて頂きます。

既存同等品サーモSWのみ交換する場合

; (長寿命サーモSW採用の場合)



平行耐熱ゴム
被覆電線: 耐熱90°C



復元完了後

フル素樹脂電線1.25sq
耐熱温度200°C

サーモラベル
温度異常検出モード

ヒータ断線監視用
LEDランプ


パワーサーモSW
110°C, 150°C 交換

Inficon AG LI-9496 Balzers Valve Assy.
復元再生

適合型式:P/N:0190190-23502

見積書NO. ES13- ***
Inficon AG LI-9496 Balzers Valve Assy. シリーズ

カバー付外観写真



カバー取外し状態



Inficon AG LI-9496 Balzers Valve Assy.
P/N:0190190-23502

同類機種品のヒータ部の復元再生可能です。



Inficon AG LI-9496 Balzers Valve Assy.
P/N:0190-08901



Inficon AG Heated Right Turbo Elbow LI-9496 KF-40



Inficon AG Heated Left Turbo Elbow LI-9496 KF-40



RT→昇温安定温度確認を実施しております。
数時間通電確認を致します。
不具合商品ならば、特定温度まで昇温致しません。
(部品交換後、温度確認まで実施する修理メーカーは少ないと思います。通常、抵抗値、電流値、絶縁値測定までです。)
是非、復元再生修理をお試しください。



株式会社 松宏(マツヒロ)
松井 宏之 (Hiroyuki Matsui)
TEL:0745-43-6279
FAX:0745-43-6289
携帯:080-4230-4335
E-mail :matsui-hiroyuki@matsuhiro.info
URL :http://matsuhiro-ip.com
